

TCVN

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3976 : 1991

(ST SEV 2593 - 80)

CAO SU

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊ NH KHỐI LƯỢNG RIÊNG

HÀ NỘI - 1991

Cơ quan biên soạn:

Trung tâm Tiêu chuẩn - Chất lượng

Cơ quan đề nghị ban hành và trì nh duyệ t:

Tổng cục Tiêu Chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Cơ quan xét duyệt và ban hành:

Ủy ban Khoa học Nhà nước

Quyết định ban hành số : 343/ QĐNgày 11 tháng 06 năm 1991

CAO SU. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG

Rubber. Determination of density

Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 3976 - 1991.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cao su và quy định phương pháp xác định khối lượng riêng của cao su.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho cao su xốp.

Tiêu chuẩn này không phù hợp với ST SEV 2593 – 80.

1. Bản chất phương pháp

Xác định khối lượng riêng là xác định khối lượng của một đơn vị thể tích, được thể hiện bằng tỷ số giữa khối lượng (tính bằng gam) và thể tích tại nhiệt độ cho trước.

Phương pháp A (thuỷ tinh) xác định khối lượng riêng bằng tỷ số giữa khối lượng mẫu được cân trong không khí và khối lượng mẫu được cân trong chất lỏng có khối lượng riêng đã biết. Sai số phép thử là 0.2%.

Phương pháp B (tỷ trọng kế) xác định khối lượng riêng bằng tỷ số giữa khối lượng của các thể tích nhau nhau của mẫu thử và của chất lỏng có khối lượng riêng đã biết. Sai số phép thử là 0.5%.

2. Mẫu và chất lỏng

2.1 Mẫu dùng để xác định khối lượng riêng phải có bề mặt nhẵn không có vết nứt, vết bẩn, lỗ rỗ và các khuyết tật nhìn thấy khác có thể ảnh hưởng đến kết quả thử.

2.2 Khối lượng riêng được xác định trên mẫu có hình dạng bất kỳ có khối lượng từ 2 đến 5g. Khi thử các thành phẩm cho phép dùng mẫu có khối lượng từ 1 đến 5g.

2.3 Tiến hành thử không ít hơn 3 mẫu.

2.4 Sau khi lưu hoá nếu không có các chỉ dẫn khác trong các tiêu chuẩn đối với cao su và sản phẩm cao su, mẫu đực duy trì và bảo ôn theo các tài liệu pháp quy kỹ thuật hiện hành.

2.5 Chất lỏng hoặc dung dịch thử phải đực chọn sao cho các mẫu không bị hòa tan hoặc bị trơng lên.

2.6 Để xác định khối lượng riêng sử dụng các chất lỏng sau:

- Nước mờ cất hoặc nước cất sau khi đun sôi và để nguội;
- Etanola hoặc chất lỏng thử khác có tỷ trọng đã biết hoặc đã được xác định.

3 Thiết bị

3.1 Phương pháp A

Để thử cần sử dụng:

- 1) Cân thuỷ tinh hoặc cân phân tích có sai số đến 0.001g;
- 2) Nhiệt kế từ 0 đến 50°C có vạch thang đ 0.5°C ;
- 3) Bình thuỷ tinh dung tích 250 cm^3 ;
- 4) Giá đỡ bì nh khi cân mẫu trong chất lỏng;
- 5) Dây treo chẽ tạo từ vật liệu bền không gỉ (đường kính dây không lớn hơn 0.125 mm);
- 6) Vật nặng phụ để thử mẫu có khối lượng riêng thấp hơn khối lượng riêng chất lỏng thử.

Chú thích: Vật nặng phụ có khối lượng riêng không nhỏ hơn 7.0 g/cm^3 phải có dáng hì nh học đểu và bền măt nhă n

3.2 Phương pháp B

Để thử cần sử dụng:

- 1) Tỷ trọng kế;
- 2) Cân phân tích có sai số đến 0.0001 g;
- 3) Nhiệt kế từ 0 đến 50°C có vạch thang đ 0.5°C ;
- 4) Buồng điều khiển nhiệt bằng chất lỏng hoặc bếp cách thuỷ đảm bảo nhiệt độ không đổi với sai số $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

4 Tiết hành thử

4.1 Phương pháp A

Cân mẫu với sai số đến 0.001g, sau đó nhúng mẫu đực treo trên dây vào bình chứa chất lỏng thử có nhiệt độ $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ rồi cân với sai số như trên. Mẫu không đực chạm thành bình và phải ngập sâu

dưới bề mặt chất lỏng không ít hơn 10mm. Tháo mẫu khỏi dây trên và cân dây treo trong chất lỏng thử. Độ nhúng sâu dây treo cũng giống như khi cân dây treo có mẫu.

Trong trường hợp nếu trên bề mặt mẫu thử xuất hiện các bọt khí, phải nhúng mẫu có etanola hoặc vào chất lỏng có một chút chất bôi trơn từ 2 đến 3 giây, sau đó nhúng ngay vào bì nh khác có chất lỏng thử và cùng thời gian như trên.

Chú thí ch: Trong trường hợp khói lượng riêng của mẫu thấp hơn $1g/cm^3$ cần sử dụng etanola thay cho nước cất hoặc ctreo thêm vào dây treo vật nặng phụ, khói lượng của vật nặng phụ phải đực thêm vào khói lượng đó, khi tính toán.

4.2 Phương pháp B

Cân mẫu với sai số đến 0.0002g. Nhúng tỷ trọng kế sạch vào chất lỏng thử có khói lượng riêng đã biết và giữ trong bếp cách thuỷ ở nhiệt độ $23 \pm 1^\circ C$ không ít hơn 10 phút. Sau đó dùng nút đậy kín tỷ trọng kế sao cho trong bì nh và trong ống mao dẫn không còn bọt khí. Cân tỷ trọng kế sau khi sấy khô cẩn thận.

Cho mẫu vào tỷ trọng kế, loại bỏ các chất lỏng bị đẩy ra và đậy nút cẩn thận. Giữ tỷ trọng kế có chất lỏng thử và mẫu ở nhiệt độ $23 \pm 1^\circ C$ không ít hơn 10 phút sau đó đậy nút lại, sấy khô và cân.

Chú thí ch. Bọt khí trên bề mặt mẫu đực loại trừ bằng cách lắc tỷ trọng kế trong bì nh hút ẩm châm không hoăc bằng cách đốt nóng tỷ trọng kế ở nhiệt độ gần $50^\circ C$. Trong trường hợp sấy nóng phải làm sạch các chất có trong tỷ trọng kế.

5 Xử lý kết quả

5.1 Khối lượng riêng (ϑ) tính bằng g/cm^3 theo phương pháp A đực tính theo công thức

$$\vartheta = \frac{m}{m - (m_1 - m_2)} \cdot \vartheta_1;$$

Trong đó:

ϑ_1 - khối lượng riêng chất lỏng thử, g/cm^3 (ϑH_2O ở nhiệt độ $23^\circ C$ bằng $0.99755g/cm^3$);

m - Khối lượng mẫu thử, g;

m_1 - khối lượng mẫu cũng dây treo trong chất lỏng, g;

m_2 - khối lượng dây treo trong chất lỏng, g.

5.2 Khối lượng riêng, ϑ , tính bằng g/cm^3 theo phương pháp B đực tính theo công thức:

$$\vartheta = \frac{m}{m + m_3 - m_4} \cdot \vartheta_1;$$

Trong đ ó:

ϑ_1 - khối lượng riêng chất lỏng thử, g/cm³ (ϑ H₂O ở nhiệt đ ộ 23⁰C bằng 0.99755g/cm³);

m - Khối lượng mẫu thử, g;

m_3 - khối lượng tỷ trọng kế đ ực nhúng trong chất lỏng, g;

m_4 - khối lượng tỷ trọng kế, đ ực nhúng trong chất lỏng cùng vớ mẫu, g.

Kết quả thử theo phương pháp A hoặ c B là trị số trung bì nh số học các kết quả của không í t hơn ba mẫu thử. Các kết quả này không đ ực sai lệch nhau lớn hơ n 1%.

6 Biên bản thử

Biên bản thử phải bao gồm:

- 1) Ký hiệu cao su;
 - 2) Phương pháp sử dụng;
 - 3) Phương pháp chuẩn bị mẫu;
 - 4) Chất lỏng thử;
 - 5) Các kết quả thử;
 - 6) Số hiệu của tiêu chuẩn này;
 - 7) Ngày tháng thử.
-